

АКТ
технического освидетельствования котельных установок

Объект: МБДОУ №47 «Почемучка»

по адресу: Азовский район, с. Орловка, ул. Донская, 21

« 09 » июня 2017 г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: мастера ООО «Регион-Сервис» Полякова Е.Н., слесаря ООО «Регион-Сервис» Шкуренко С.А., руководителя (ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) _____, составили настоящий акт о том, что на объекте произведена промывка котла и трубопровода, испытана система отопления и гидравлическое испытание трубопроводов давлением 0,6 МПа (кгс/см) в течении 10 мин. с наружным осмотром. Падение давления за 10 мин. составило 0 МПа (кгс/см).
На основании результатов испытания считать трубопровод выдержавшим гидравлическое испытание.

Члены комиссии: 1. _____

2. _____ Поляков Е.Н.

3. _____ Шкуренко С.А.



АКТ
на гидравлическое испытание
трубопроводов котельной, теплового пункта.

Объект: МБДОУ №47 «Почемучка»

по адресу: Азовский район, с. Орловка, ул. Донская, 21

« 09 » июня 2017 г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: мастера ООО «Регион-Сервис» Полякова Е.Н., слесаря ООО «Регион-Сервис» Шкуренко С.А., руководителя (ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) _____, составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание котлов, трубопроводов, теплового пункта пробным давлением 0,6 МПа в течении 10 мин с наружным осмотром. При этом обнаружено: Признаков течи между фланцевых соединений, разрывов не наблюдается. Давление в течении 10 мин. после отключения не снизилось.

Заключение: Трубопроводы котельной и теплового пункта гидравлическое испытание выдержали.

Члены комиссии: 1. _____

2. _____ Поляков Е.Н.

3. _____ Шкуренко С.А.



АКТ
на гидравлическое испытание
системы отопления здания

Объект: МБДОУ №47 «Почемучка»

по адресу: Азовский район, с. Орловка, ул. Донская, 21

« 09 » июня 2017 г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: мастера ООО «Регион-Сервис» Полякова Е.Н., слесаря ООО «Регион-Сервис» Шкуренко С.А., _____ (ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) _____ составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание системы отопления здания **МБДОУ №47 «Почемучка», по адресу: Азовский район, с. Орловка, ул. Донская, 21** пробным давлением 0,6 МПА в течении 10 мин с наружным осмотром.

Причем установили:

1. Давление в системе отопления внутри здания доведено до 0,6 МПА в течении 10 мин. снижение давления не произошло.
2. В соединении трубопроводов, арматуры течи не обнаружено.

Закключение: На основании изложенного и результата испытания считаем возможным допустить систему отопления к эксплуатации в ОЗП 2017/2018 г.

Члены комиссии: 1. _____

2. _____ Поляков Е.Н.

3. _____ Шкуренко С.А.

